

جُعِيلِهُ الْمُسَادِلُولِ السَّالِ الْمُسَادِ

۱۹۲۶ تاست فی ۴ دیسمبرسنة ۱۹۲۰ چ
ومنتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۷ چ

﴿ النشرة الثامنة عشر للسنة الرابعة ﴾

70

ع_اضرة

قبة الصخرة والمسجل الاقصى مد لخضرة مصطفى بك حمدى القطان « ألقيت بجمعية المهندسين اللكية المصريه » في ١٩٧٤

لجمية ليست مسؤلة عما جاء يهذه الصحائف من البيان والاتراء

تنشر الجمية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد يرسل للجمعية مجيب ان يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود (شيني) ويرسل برسمها صندوق البريد رقم ١٩٥١ بمصر

ESEN-CPS-BK-0000000277-ESE

الحرمر القدسى ومشروع إصلاحه

ايها السادة

ها تان الدولتان كانتا عريقتان في المدنية بقدر ما كانتها واقيتين في الصنائع والفنون . واخصها العمارة على اختلاف أنواعهـــــــا وتباين اشكالها

ادرك الامو بون ان عظمة الامم تتجلى فى فنونها وصنائمها فعمدوا الماقامة العمائر الشاهقة البديعة اظهاراً لتفوقهم الفى كا برعوا فى الدهاء السياسى فائشأوا من العدم مدنية وقاموا فى عضورالظلمات بأعمال لايكاد يصدق الناظر اليها انها بنت قرائحهم وثمرة عقولهم واذا كانت معجزاتهم فى الاندلس قد وصل الى حضراتكم خبر بعضها بالمناظر التى عرضت عليكم فى جاسة سابقة عن بعض تفاضيل قصر الحراء فائنا اليوم نتقدم اليكم بحكاية « الحرم القدسى الشريف » الذى نتشرف بأن نعرض على حضراتكم منظراً عاماً له

يشتمل هذا الحـرم على المسجد الاقصى والصخرة الشريفة وما .

محيط بهما من مبان أثرية فخيمة شيدها ماوك مصر وأمرائها وغيرهم على نوالى العصور

وهو يقع على رقعة هن الارض، مستطيلة الشكل، متوسط طولها ١٨٤ متراً ، ومتوسط عرضها ٣٠٣ متراً ، محيط مها سور ببلغ متوسط ارتفاعه ٣٥ مترآ ، مبنى بحجارة وصل بمنها الى نحو الخسة أمتار طولا

ام السادة

لما كان المسجد الاقصى وقبة الصخرة هما الغرض الاساسى من هذه الحاضرة فسيكون بحثنا قاصراً عليهما من الوجهتين التاريخية والفنية

الوجهة التأريخية

للمكان الذى شيد عليه المسجد الاقصى وقمة الصخرة منزلة دينية سامية يقدسها المسلمون والمسيحيون واليهود بل والوندون. انشأهما عبد الملك ابن مروان الحليفة الاموى سنة ٧٧ ه. كما ثبت من نقوش الفسيفساء عند المدخل الجنوبي لقبة الصخرة

وقد حدث عند سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية ان احد أشياع هذه الدولة الاخيرة في عهد الخليفة المأمون ـ اراد تحو اسم عبد الملك ابن مروان واحلال اسم المأمون محله امهاماً بأن . هذا الاخير هوالذي انشأ الحرم الفدسي فحي اسم عبد الملك واستعاض

عنه بالمأمون ولكنه نسى تصحيح تار بخ الانشاء وجعله مطابق لمهد حكم هذا الخليفة العباسي فانكشف النزوبر وثبت الحق

الوجهة العارية


قبة الصخرة ـ شيدت هذه القبة الشريفة على مساحة مستطيلة مفروشة بالبلاط المصقول يعلو مستواها مستوىما حولها من الطرق بنحو ٣ امتار ويصعد اليها من جهاتها الاربع بـلانم اربعة

وهى تتكون من بناء نمانى الاضلاع منتظم طول ضامه ١٠٥٠٠ متراً مكسى سفله الخارجي بالرخام الابيض المجزع يعلوه القاشاني الملون بأبدع الالوان ما بين لازوردى صاف واخضر قاتم وابيض ناصع يلى ذلك أفر يز رسمت عليه آى القرآن الكرم بخط جميل وقد صنع هذا القاشاني في عهد السلطان سلمان القانوني سنة ١٩٦٩ ه

المسقط الافقى لقبة الصخره

وفى اربعة من اضلاع المنمن سبع طاقات لكل ضلع . وفى كل من الاربعة الاخرى المشروعة فيها ابواب العبة ست طاقات . بعضها الناف مركب عليه زجاج ومصبعات حديد تدل حالتها على انها عملت فى القرن العاشر الهجرى . اما الطاقات التى تكتنف زوايا طائهن فسدودة للزيادة فى متانة البناء

المثمن أبوأب ضلف



مسفط افقي لقته الصنب

وداخل هذا المثمن مثمن آخريتاً لف من ثمانية اكتاف سداسية الاضلاع (غير منتظم) تمصر بينهما ١٦ عموداً مختلفة الالوان وداخل المثمن هذا الثانى حلقة مكونة من اربعة اكتاف رباعية الشكل تحصر بينهما ١٢ عموداً . وهذه الحلقة او الاسطوانة المفرغة تحمل رقبة فوقها قبة باطنها مزبن بمجموعة لا نظير لها من الفصوص الملونة المركبة على سطح موشى بالذهب . اما رقبة الفية فمسرح فيف

ست عشرة طاقة مركب عليها ضلف من زجاج مختلف الالوان والاشكال تنفذ منها أشعة الشمس صافية ملطفة . وعلى هذه الطاقات نقوش ندل على انها صنعت فى زمن السلطان سليان سنة ١٤٥ ه . كما ان المرمر الذى كساها به السلطان صلاح الدين الايوبى جدد فى عهد السلطان سليان المذكور ايضاً

والاكتاف ملبسة بالرخام المشجر واللون البديع . والاعمدة قديمة المهد تحمل تيجاناً من طرز مختافة بين رومانية و يزلطية . و يربط أعمدة المشمن التاني بعضها ببعض وبالاكتاف بساتل(أوتار) مكسية بالشوفان (البرنز) المنقوش بالذهب

ويفطى المسافة المحصورة بين الحلفة الاسطوانية وبين المثمن الحارجي سقفاً ما ثلا الى الحارج قايلا تعمل الاطراف الداخليسة لمربوعانه كدعائم تسند رقبة القبة . وهذا السقف وطلى بالدهان البديع والصخرة الشريفة الكائنة داخل الحلقة الاسطوانية ، محاطة يدرابز بن من خشب منقوش ومطلى بالدهان المختلف الالوان، وبهام طولها ، ١٧٧٧ متراً و يتراوح ارتفاعها عن مستوى ارض القبة بين حولها ، ١٧٢٧ متراً و وتتراوح ارتفاعها عن مستوى ارض القبة بين من جهة القبلة ، وعند باب المفارة عقد مكسى بالرخام المعتبب محول عن جهة القبلة ، وعند باب المفارة عقد مكسى بالرخام المعتبب محول على عمود بن و بباطنها محرانان لكل عراب عمودى رخام اطيفين. وأمام الحراب الايمن صفة تسمى مقام الحراب الايمن صفة تسمى مقام الخليل من المفارة صفة تسمى مقام الحليل من المفارة صفة تسمى مقام الحليل

وجميع أرضية قبة الصخرة والمفارة مقروش بالرخام ، وفى وسط المفارة بلاطة مستديّرة ، يتبعث عنها ، اذا نقر عليها ، رنين تتجاوب احداؤه بما يدل على خلو تحتها

وحول الدرائزين الخشب مصلى النساء وهو محاط بالقضب الحديدية من جميع جهانه وله أبواب اربعة لايفتح منها عادة الا الباب الغرف الموازى لباب النساء ، وهو من عمل الصليبين أبان احتلاهم بيت المقدس المسجد الاقصى _ هذا المسجد واقع جنوبي قبة الصخرة وطوله ٨٠ متراً وعرضه ٥٥ متراً عـدا الملحفات. وهو يتكون من رواق مقتوح في جائبه القبلي سيعة أبواب يؤدي المتوسط منها الى صحن المسجد والستة الباقية تؤدى الىستة أروقة ثلاثة منها على يمين الصحن والثلاثة الباقية على بساره . وفي الطرف القبلي للصحن -- أمام الحراب _ قمة مرتفعة مزينة بالقصوص الملونة المذهبة . وهي كقبة الصخرة مكونة من طبقتين احداهما داخليه ، وهي المزين باطنها ، والاخرى خارجيه مكسى ظاهرها بالرصاص على مثال كسوة قبة الامام الشافعي المصنوعة من الخشب ايضاً . و بين الطبقتين فراغ يساعد على مرور الراغب في الوقوف على حالة الاضلاع، والطبق . لكل من الطبقتين . اما طارات الاروقة (البوائك) فمحمول بعضها على أعمدة من رخام مختلفة الطرز والبعض الاسخر على اكتاف حجرية كذلك السقوف فبعضها عادى مركب من مربوعات خشبية فوقها طبق يعلوه بلاط والبعض الاكر من « عقود مصلبة نسائية » ولا يوجد جملون حديدي الاعلى جزء من سقف الصحن

و مجاور المسجد من الذرب جامع النساء ومن الشرق جامع عمر ومن الانتمار المهمة فى الحرم الشريف البناء المعقود بالحمجر الكائن أسفل المسجد الاقصى_ و يعرف عند الافرنج باصطبل سليان وهو عبارة عن مهد عيسى ومحراب مربم وغيرهما

ايها السادة

طرأت على عمارة الحرم طوارىء كثيرة في أزمان مختلفة . فقى عهد ابى جمفر المنصور العباسي سقط جانبا المسجد الثمرق والدر بى فأصلحتا ودفعت نفقة الاصلاح دراعم ودنانير ضربت من صفائح الذهب والفضة التي اقتلعت من وجوه الابواب بناء على أمر ذلك الحليفة البخيل

وفى خلافة المهدى حصل زلزال هدم ما أصلحه سانمه المنصور فأصلح الخال بعد ما ادخل بعض تغييرات على البناء تضمنت بناء قبة واضافة اربعة اروقة اخرى » على ما يقول « دى فوجيه » وفى خلافة المأمون (سنة ٢٠٦) هاصلحت قبة الصخرة . ثم جاءت زلزلة سنة ٢٠٠ ه فهدمت بعض أجزاء من القبة اصلحها الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله الفاطعي

ولما حاصر الصليبيون بيت المقدس حولوا قبة الصخرة الىكنيسة والمسجد الاقصى الى مقر ملكى كما حولوا اصطبل سلمان الى اصطبل لخيولهم . فجاء صلاح الدين الايوبي سنة ٥٨٣ ه . وهدم ما أحدثوا وأعاد الحرم الى ماكان عليه مع زيادة في الزخرف

وفي سنة ٢٣٤ ه قام الملك المعظم عيسي بن اخي صلاح الدين بعمارة الرواق البحري من المسجد الاقصى ووجهته البحرية وفي سنة ٢٦٨ ه عمر السلطان الملك الظاهر بيبرس المسجد ورمم صدع الصخرة الشريفة وجدد فصوصها التي على رخامها الخارجيي وعمر السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي سنة ٦٨٦ه سقف المسجد الاقصى من جهة الفبلة مما يلي الغرب. وفي ايام السلطان الملك العادل كتبعا (سنة معه ه) جدد فصوص الصخرة الشريفة وعنى الملك الناصر محمد بن قلاوون في عهد سلطنته الثالثة بعمل رخام صدر المسجد الاقصى وفتح الشباكين المكتنفين الحراب وجدد تَذْهَيْبُ قَبَّةُ الْمُسجِدُ وَقَبَّةُ الصَّحْرَةُ سَنَّةً ٧١٨ هُ وَفَي عَهْدُهُ عَمْرُ الْأَهْيَر تنكزيفا الناصري حاكم الشام رمم رخام قيلة المسجد والجانب الغربي منه . ثم جاء بعد ذلك الملك الاشرف شعبان فعمل أعمالا كثيرة منها تجديد الايواب الخشب المركبة على المسجد كما عمر الظاهر ابي سميد برقوق دكة المؤذنتين بقبة الصخرة نجاه المحراب، وعقبه اللك الظاهر أبي سعيد حقمق فممر سقف الجزء القبلي من قبة الصخرة وكان قد احترق

وفى سنة ١٨٧٧ امر السلطان الملك الاشرف ابي النصر بعمارة الدرج الموصل الى صحن الصخرة وجدد رصاص قبنها سنة ١٨٨٤ ه وفى عهد سلاطين بني عنمان عت في الحرم عمارات متعددة قان السلطان سلمان القانوني وضع زجاج شباسك الصخرة سنة ٩٤٥ كما وضع القاشاني البديع الحيط بقبة الصخرة من الحارج سنة ٩٩٥ ه

ئم عاد السلطان عبد العزيز فجدد رصاص قبتهـا وتبعه السلطان عبد الحميد فاصلح بامها الغربي

نظرة فنية

روى لنا التاريخ بان المسجد الاقصى قام على انقاض بازيليكة (كنيسة) المذراء الكبيرة التى بناها يوستيان الاول الذى حكم من سنة ٧٠٥ - الى سنة ٥٠٥ م. وهذا الطرز من المكنائس يحتوى دائماً على صحن مرتفع مفطى بسقف جملوتى ، و يكتنف الصحن عدد منائل من الاروقة المفطاة بسقف أوطا من سقف الصحن عادة . هذا من جهة ومن الجهة الاخرى فان من المكنائس البرنطية نضم صحناً مرم الشكل مفطى بقبة كثيراً ما تكون مادتها الخشب تفلم قبة اخرى منفصلة عنها ومكسية عادة معدنية كالزنك او الرصاص ومن هذا القبيل قبة كنيشة سنت فيتال برافينا وغيرها من الكنائس البرنطية

كذلك افامة القباب على قاعدة اسطوانيــة او مضلمة فانها فى الاصل بدعة رومانية ولــكن فتح النوافذ فى الرقبة حاء عن طريق. قبة مسجد اياصوفيا الذى كان قديمًا كنيسة ببزلطية

من هذا التمهيد يفهم أن قبة الصخرة قد سرت فى تصميمها الروح البيزنطية . ومثلها قبة الاقصى بل والمسجد نفسه . لان عادة جمل إنجاهات أطوال الاروقة والصحن عمودية على جدار المحراب ، ثم تماية سقف الصحن عما حوله من السقوف الاخرى هى تقليد

بيزاطى , وهذا مما بدع مجالا للشك فى ان عبد الملك بن مروان لابد. وان يكون قد استمان فى بناء الحرم المقدسي بمهندسين من غير اهل. البلاد بل ولا ببعد ان تكون اجناب العبحن والاروقة أقيمت على اساسات صحن واروقة باز بليكة بوستيان. هذا اذا لم نشأ ان اصدق ما رواه المؤرخون من عبد الملك بن مروان بناها هى والمسجد الاقصى تقليداً لهمارتى « المارتير بون » و « انسطاسيس » اللتين بناهما الامبراطور قسطنطين فى القدس وجعل انجاه محاربهما على نفس انجاه بناجى عبد الملك » . اما مبالفته فى زخرفتهما وتزيينهما فراجعة الى رغبته فى تحويل الحج الى المسجد الاقصى بهد ما حال ينه و بين الكمبة المسكرمة خصمه عبد الله بن الزبير الذى قام حينذاك خليفة فى الحجاز

والظاهران مهندسي المارستان المنصوري (قلاوون) او قلاوون نفسه كان من المحجبين بالحرم الشريف فبني فوق تربتــــه الكائنة بالنحاسين قبة نحمل شها كبيراً لقبة الصخرة وبني أمامها مسجداً جمل سقف صحنه أعلا مما مجاوره من السقوف الاخرى ثم جمل امتداد البوائك عمودياً علىحائط المحراب دون مراهة التقاليد والعرف والعمل على جعلها موازية بدل التمامد

أحس القائمون على الحرم بتصدع مبانيه قبيل الحرب الكبرى وازداد التصدع إبان الحرب حتى قدر المال اللازم لاصلاحه بتحو ٥٧ الف جنيه . ولما وضعت الحرب أوزارها تألف المجلس الشرعى الاسلامي الاعلى ثم كشف على البناء فاذاً اصلاحه محتاج الى ٥٠ الف

جنيه على أقل تقدير. فصرف المجلس همه للشروع فى الاصلاح حالا وألف لجنية فنية تحت رئاسة معمار تركى اسمه الاستاذ كمال الدبن بك الحدت على ماتقها وضع المشروعات اللازمة للاصلاح ووسائل تنفيذه وفعلا قامت بوضع مشروعات ثلاثة وهى:

١ -- الاصلاح البسيط المسجد الاقصى وهذا روعى فيه
الاحتفاظ بقبته وهذا يتكلف نحو ٣٧ الف جنيه

 الاحتفاظ بالقبة الداخلية المسجد الاقصى وتجديد القبة الخارجية علاوة على الاصلاحات الضرورية لما نحت الفبة

حدم الفبة واعادتها من الخرومانة المسلحة وتجديد الجلون
المغطى السقف المسجد وكذلك رقبة القبسة وعقودها والاعمدة
الحاملة مها

اما ُقبة الصخرة فالاصلاحات اللازمة لها لم تكن من الخطورة · بدرجة ندعو الى الاهتمام كحالة المسجد الاقصى

وقد أوصت الهيئة الفنية او بالحرى الاستاذ كمال الدين بك بقبول المشروع الثالث من مشروع الهدم والتجديد — لصلاحيته ولان الهيئة لا ترىفائدة فى المشروعين الاول والثانى بل ولا تتحمل تمعة تنفيذها

غير أن المجلس الاسلامى الاعلى الموقر ـ وهو هيئة أدارية تعمل . مجد وحزم وحذر ـ لم يكن فى وسعه البت فى صلاحيسة أحدى . المشروعات الثلاثة وتفضيله على سواه وتحمل نبعة تنفيذه فعمد الى . قرار جاء غاية فى الحكمة والسداد ذلك أنه قرر عقد مؤتمر فنى دولى في القدس الشريف للمحص حالة مبانى الحرم والحتيار أنجع الطرق لاصلاحها وكان من حسن حظى أن شرفتنى هذه الجمعية الموقرة بالنيابة عنها فى ذلك المؤتمر ففادرت الفاهرة مساء الجمعه م فبرابر سنة وبلغت الفدس ظهر بوم السبت رفقة حضرة الاستاذ الفاضل عادل جبر بك مدير مكتبة القدس وكان معنا نانيا عن وزارة الاوقاف حضرة محمود افندى احمد مهندس الا تار العربية فقو بلنا محفاوة وحماس لا تزال ذكراهما ما الة في ذهني الى هذه الساعة وستيق إلى ما شاء الله

ايها السادة

كنا مدركين نام الادراك أهمية مأمور بنسا وخطورة الفرار الذى تمطيه فما لا لان البحث الفى الذى ألق على عائمًا دقيق فحسب بل لان الفرار الذى نتخذه لابد وان يكون مبنياً على اعتبارات دنية وسياسية وأثرية علاوة على الاعتبارات الهندسية

لهذا وضعنا هذه الفاية نصب أعيننا منذ وطئت أقدامنا بيت المقدس ولم نشأ ان نضيع لحظة واحدة من وقتنا سدى فبدأنا عقب وصولنا ببضع ساعات بزيارة هيئة المجلس الاسلامى الاعلى فوجدنا فيه كل صفات الكمال والغيرة التامة على الحرم والرغبة الخالصة في انهاضه من كبوته بكل وسيلة حتى ولو أدى ذلك الى بذل ممتلكاته الشخصية و وبعد التعارف بأعضائه الكرام ذهبنا توا الى المسجد المتحدية الصخرة وكونا من حالنهما فكرة عامة

وفى صباح اليوم التالى (الاحد) استاً نفنا البحث بمحضور بعض. أعضاء الهيئة الفنية . الذين قدموا لنا بيانات غير صريحة قيل لنها مراراً امها شخصية وان البيانات الوافية عند الاستاذكال الدين بك الدى لم يتنازل و يرغب في مقابلتنا الا يوم انعقاد المؤيمر فقط

ابها السادة

كنا نعتقد اول الام أن مشروعات الاصلاح الثلاثة السابقة -الذكر موضوعة باسلوب فسنى على نسق المشروعات التي يضعها المهندسون للاعمال الهامة مدعم كل منها بالادلة والاسانيد التي تساعد على انخاذ قرار حاسم بشأنه

كنا نعتقد ذلك ونعتقد ان مأموريتنا خاصة بعص هده المشروعات وتحصمها بعد توزيمها علينا مطبوعة ولكن شيئا من ذلك لم يكن بل كانت الشروعات المذكورة مجرد آراء ثلاثة ألهمناها من خلال مناقشاتنا مع بعض رجال الهيئة الفنية الذين رافقونا وبذلوا جهدا عظما لاقناعنا بقبول المشروع الثالث مشروع هدم القبة وتجديدها هي ورقبها والعقود ثم تعطية سقف الصحرف عجاون حديدي

كنا على استعداد لنبول هذا انشروع ــ الذى يصح أن نسميه مشروع كمال الدين بك ــ لو اننا وجدنا داعيا له او لو ان الهيئة الفنية استطاعت أن تفنعنا يصلاحيته وهيائت الوسائل الهندسية لهذا الافناع . ولكنا لم نشعر مطلقا بان حالة الفية وصلت الى درجة

من الخطورة تدعو الى هدمها . هذا من جهة ومن الجهة الاخرى . فأن عمل الهيئة الفنية في هذه النقطة كان بداية لله فاية لانها أضاعت وقنها الطويل في عمل قطاع رأس للقبة ورقبتها والاعمدة الحاملة لها وأثبتت علمها مقدار ميل كل منها على الرأسي

هل الميل داليل الحمل ? هل كل بناية مائلة لابد من هدمها ? اذا كان الامركذلك فلا بد من هدم مآذن جميع الفطر المصرى الذى قل ان توجد فيه مئذنة رأسية . أما كان يصبح الالتجاء الى الطرق الحسابية او التخطيطية لاثبات ان الميل خرج عن حدوده المفررة له في علم مقاومة المواد

لم يقف الام عند هذا الحد بل انا وقفنا على تصميم لشدة علمت لاحد الاعمدة الاربعة الحاملة لرقبة القبة فوجدناها غير جديرة بالبحث ولا تليق بنسبتها الى هيئة فنية تعمل على احياء أثر اسلامى عادر المثال بل درة ممينة في جبين العمارة الاسلامية

امها السادة

بعد انوفينا البحث حته وبعد ان اقتنمنا تمام الاقتناع بوجوب الاحتفاظ بقبة المسجد الاقصى والعمل على اصلاحها بالترمم البسيط الوافى بالغرض . و بعد ان يئسنا من مقا بله كمال الدين بك والتفاهم معه . عمدنا الى وضع تقرير مفصل نضمن ما يأنى :

اولا -- عدم الموافقة على هدم قبة المسجد الاقصى ثانيا -- عدم الموافقة على عمل جلون للصحن لان ذلك مجول

المسجد الى بازيايكا

ثالثا -- تكليف عمال مصريين بعمل الشبابيك الملونة اللازمة الفية الصدحات اللازمة لها على النظام المتبع عند لجنة حفظ الاكار العربية بمصر وعند اللجان الاثرية فى كافة انحاء العالم

ولما التائم المؤكد يوم ٢٣ فبراير سنة ١٩٢٤ وزعنا على حضرات أعضائه نسخا من هذا التقرير فاقرنا مستر رتشموند ومستر هار يسون ومستر جاى على انها مقبولة كمبدء ولكن مناقشتها لا تكون الا بعد سياع أقوال كمال الدين بك الذي قال

« ان حالة قبة المسجد الاقصى وأعمدتها سيئة جداً من جهة » « الثبات ، ولذا اقترح هدم هسده المجموعة واعادة بنائها من » « الاساس الى آخر الفية عادة الحرصانة المسلحة ، خصوصا لان » « المواد المكونة منها هذه المجموعة ليستمتجانسة من وجهة المقاومة » « فالاكتاف المقامة بين الاعمدة مصنوعة من الحجر وفوقها قطع » « من خشب ، والعقود ليس لها من السمك ما مجاوب حساب هذه » « الايام ، خصوصا اذا اربد أن يحي الاثر قرونا عديدة هذا من » « جهة ومن الجهة الاخرى فهي ما ئلة والاساسات ليست مضمونة » « وتحتاج الى التقوية فرشة من الحرصانة المسلحة تمتد تحت جميع » « الاعمدة واخيراً المقود ورقبة القبة مجالنها الراهنة لا ترضى من جهة » « المقود والقبة من خشب معظمه مستهلك » « المقود والقبة من خشب معظمه مستهلك »

« انه يقرر هدم المجموعة لانه برى ان الحالة ستكون خطيرة اذا ». « صلمها لضان المجموعة ؟ و بصفته مديراً لحفظ الا كار الاسلامية » « بتركيا يذكر انه عمل فى وقته أعمالا هامة نثبت شجاعة كبرى ». « فانه برى ان الما مورية ضعبة جداً ولا يمكن ان يتحقق من عدم » « حدوث خطر من خطأ فى التنفيذ يقضى على المواز بك وهذا » « حمل لا يوجد من يقبل تحمل مسؤوليته

« واذا أمكن التوصل المى صلب المجموعة والعمل أسفلها ونجحت » « عملية الترميم فلن يكن توزيع القوى الاسمية من الاركان على الاعمدة به « منتظماً انفير شكل رقبة الفية أفتياً ورأسياً . وبذا تكون التقوية به « غير نامة وتكون الرقبة والعقود مشوهة على الدوام ومحصورة بين » « شبئين جديدين ها الاعمدة والقبة . واذا فرض وحفظت الرقبة » « فانه يستحيل عمل قبة جديدة من الخرصانة المسلحة . اه هذه أقوال الاستاذ كمال الدين بك ظل يرددها بضع ساعات رداً على تفريرنا واكن تكرار القائها زادنا اقتناعا بصحة آرائنا وبأن رداً على تفريرنا واكن تكرار القائها زادنا اقتناعا بصحة آرائنا وبأن

ايها السادة

النتيجة ستكون في صالجنا

قد يكون الاستاذ معماراً بارعا لا يبارى، ولكن ليس كل معمار ملم بعلم مقاومة المواد وحساب ثبات البناء المام مهندس الانشا آت. بها Structural Engineer وهذا الاعتقاد منا صرفنا عن مطالبة: الاستاذ بالحسابات التى كان لابد له من اجرائها تأييداً لعبارته المطلبة.

بالطلاء الفنى . مع انهذا الطاب عدل وحق ، وكان عليه أن يقدمها الى المؤتمر من تلقاء نفسه كستند الهدالة دعواه كما شعر بذلك بعض زملائنا المندو بين الانجليز . ولو طالبناه بهمذا الواجب لقصر أجل المناقشة لصالحنا ولكن النتيجة ربماكانت زعزعة عقيدة الكثير بن في كفاءة هذا الاستاذ الفاضل

نمــود الى ردنا الشفهى على بيانات كمال الدين بك فنلخصها فما يلم : --

اولا — ان جميع المبانى الاثرية الهامة بنيت من الحجر والرخام والخشب وغيرها من المواد التى يقول الاستاذ انها غير متجانسة من جمه المقاومة ، وان مساجد الناصر محمد بن قلاوون والقاضى يحيى زين الدين واحمد بن طولون والحاكم والماردانى نحاكى المسجد الاقصى في وجود قبة أمام المحراب قائمة على أعمدة رخام فوقها طبال خشبية تشكىء عليها عقود حجرية فوقها رقبة حجرية تعلوها قبة خشبية أو بنائية . وهذه القباب قاومت صدمات الزمان قروناً عديدة باصلاح بسيط أدخل علمها من آن الى آن

ثانياً — ان سمك عقد قبة المسجد الاقصى ببلغ نحو ٥٥٨. متراً وفتحة هذا المقد نبلغ حوالى تسعة أمتار . بينا سمك عقد قبة الملكة صفية ببلغ ١٤٥٥. متراً والفتحة ر ١٠ أمتار و بحمل قبة مبنية من الطوب وتسندها دعائم وتفلها لا شك بزيد عن ثفل قبة المسجد الاقصى . وفوق هذا وذاك ذان عقد هذا الاخير لم تظهر على متجه علامات التشقق او التفقت أو غيرها من دلائل زيادة الاجهاد والمجزعن

المقاومة كما قيل . فضلا عن ان مادة حجرها أجود منها في مسجد الملكة صفمة

ثالثاً ـــ ان الميوللست محيفة ولا متجاوزة الحد وان البت في أمرها برجع الى الارقام والتخطيط وهذان المستندان معدومان على بساطنهما . وعلاوة على ذلك فائنا أظهرنا استعدادنا لعمل هـذا الحساب اذا طلب منا

رابعاً ـــ انه ما من دلیل هندسی او حسابی قام علی عدم ثبات العقود والرقبة بل ما ذكرناه آنفاً ينفی عنهما هذه النهم

خامسا ــ ان خشب القبة الداخلية سلم معظمه والباقى القليل ضميف نسبيا ولحكنا اقترحنا طريقة لتقوية القبة تمنع كل خوف من جهة عطب أخشابها . ومن دواعي أسفنا انه لم يفكر أحد مطلقا في طلاء هذه الاخشاب عادة زيتية أو بيتومية تحفظها من السوس كما أهمل صلب الاعمدة الحاملة للقبة مع ان هذا من أهم الواجبات . ولو تم ذلك بالطريقة التي البعت في خلل أعمدة جامع قلاوون لما كان هناك حاجة الى تعطيل اقامة الشعائر في هـــذا الجزء الهام من المسجد الاقصى

أما القبة الحارجية فأخشابها ضميفة ولكنهما عديمة الاهمية الممارية والتاريخية

سادسا --- ليس هناك أى دليل على ضعف الاساسات، ولم يتخذأى اجراء لاثبات هذا الضعف الذى نظن أر كشفه ميسور لو وجد سابعا — انناكمهندسين — لا معماريين ـ لا نرى صعوبة فى الاحتفاظ بالمجموعة الاثرية على حالبها واصلاحها ولا نتوقع حدوث خطر الا من خطأ فى التنفيذ وهذا الا شأن لنا به ولوكانت هـذ العملية فى مصر لنفذناها وتحملنا مسؤولية التنفيذ كا تجمله مهندسونا فى غيرها من أعمال هامة لا تقاس حالة المسجد الاقصى بحالها

ثامنا — انعدم انتظام الشكل او حدوث ميول رأسية او أفقية لا تخلو منه عمارة أثرية قديمة ولكن حدوثها لا بختم هدمها ، ولو عمل بهدذا المبدأ لما بقى على وجه الارض أثر واحد وليس من المهم — اذا كانت الفاية هى حفظ الاثر — ان يكون بعض أو كل أجزائه مشوها

لم تؤثر هذه البراهين في عقلية الاستاذ كال الدين بك ولكنها فعات فعلها في غيره من المندو بين الذين وزنوها بمزان الحكمة والاعتدال فاتحازوا الينا جهاراً ووعدونا بالتأبيد والانضام الى صفنا في الجلسة التالية التي عقدت بعد ظهر ذلك اليوم في دار فضيلة مفتى القدس الذي هو رئيس المجلس الاسلامي الاعلى وكان قد تفضل فدعي هيئة المؤتمر الى تناول الفداء عنده . ونحن اذا شكرناه فلا يكون الشكر لهذه المناسبة لسجاياه ومزاياه وغيرته على الحرم وعلى كل ما بهم فلسطين دينيا واجتماعيا وسياسيا ، وهذا ليس كثيراً ولا مستفر با على سليل دينيا والحمايي العنية عن التمريف

افتتح فضيلة المفتى الجلسة. وكان الدور فى الكلام للمستر ريتشموند كبير المندوبين الانجلز ومن كهار موظنى حكومة فلسطين فى ذلك الوقت ومدير ادارة عموم|لمبانى|لمصرية سابفا والمهندس بلجنة حفظ الاَّار العربية من قبل

عبرهذا الرجل الرزين عن رأيه الذي ظهر لنا انه رأى بمية زملائه ــ بجملة وجيزة جامعة هذا مضمونها

سمعنا حجج زمائلنا مندوبي مصر بعد ما قرأنا تفريرهم وبعد ما شرح لذا الاستاذ كمال الدين بك وحهة نظره واستصوابه هدم مجوعة القبة وما تحتها الى اساس الاعمدة واعادة عملها جديدة مع يناء الفبة من الخرسانه المسلحة واعادة لصق الفاشاني القيم عليها وتكله الفاقد منه بآخر جديد من أنوعه

ولكن لاعتبارات دينية وسياسية وأثرية وعدم الرغبة في اثارة الرأى الاسلامي واغضاب رجال الاتار شرقاً وغرباً أرى ان الممل رأى زملا ثنا المصريين فنحتفظ بالمجموعة مع تقويم الاعمدة وعمل الصلاحات الضرورية التي تحتاجها . اه

ما كاد مستر ريشه ويد يتلوه حذا البيان بالا مجلزية ويفسر الهيئة باللغة العربية حتى شعر الجميع بالارتبياح إلا الاستاذ كمال الدين بك فانه تأثر وأدرك في هذه اللحظة فقط انه « بشر مثلنا » فتنازل وتفضل بالانتقال بضع خطوات وجلس مجانبنا ببغى التفاهم معنا حتى تفاهمنا ورضى أن يأخذ برأينا ، فأعلنا ذلك للحاضرين الذين سروا بانفراج الازمة ، وقر الرأى على كستابة قرار بذلك وتحدد لا مضائه الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد ٢٤ فبرابر بمكستب الهيئة الفنية

ايها السادة

لم تكن صيفة القرار الذي انفقنا على امضائه موجبة لرضائنا ، ولسكن حيا في الوفاق وانكاراً الدائنا قبلناه مع ما فيه من اغماط لحقنا . وانكار لمجهوداتنا ومجثنا وعسكمنا مجقوق هذا الحرم المقدس ومع نسبة كل شيء الى الاستاذ كمال الدين بك ، واسكن اندرون ماذا حصل بعد كل هذا

إجتمعنا في الموعد المضروب بمكتب الهيئة الفنيسة استعداداً لامضاء ذلك الفرار الابتر. ولاخذ صورتنا الشمسية بجتمعين متفقين واذا بأحد أعضاء الهيئة الفنية ونظنه نهاد بك قد أبرز خطابا من الاستاذ كيال الدين بك يمتذر فيه عن عدم إمكانه الحضور لمرضه ويأسف لعدم ارتياحه لقرار أمس وعدم تحمله مسؤولية تنفيذه وبالتالى لعدم امكانه إمضائه

نى هذه اللحظة اسقط فى أبدينا وظهرت على الوجوه دلائل الاسف والامتماض ورنض المندويون إمضاء القرار فرفضنا نحن إمضاءه كذلك و بعثنا الى فضيلة رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بالكتاب الاتنى ملخصه

« اننا بعد اسبوع قضيت ه فى فحص حالة الحرم الشريف » « وطريقة اصلاحه وبعد كتابة تفرير برأينا فى هذا الإصلاح ، « وكيفية تنفيذه وموافقة هيئة المؤتمر عليه وقبول الاستاذكيال الدين » « بك امضاء قرار مهذا المعنى عاد حضرته فعدل عن إمضائه « وحيث أن آراءنا فى الاصلاح قد تضمنها تقريرنا السالف» « الذكر وقد عزمنا على العودة الى مصر غداً أن شاء الله فنحن » « مستمدون لامضاء الفرار فى مصر بعد أن يمضيه حضرة الاستاذ » « وحضرات الاعضاء وختاماً... الح

ولقد كان أسفنا شديداً لعدم المكاننا اجابة طلب فضيلته التأخير الما أخرى قد يتم فيها إمضاء القرار . عدنا الى الفندق وأعددنا معدات السفر في الموعد الذي حددناه ، ولسكن حدث ما ليس في الحسبان ، حدث اننا ينها كنا نتناول العشاء ، حضر خادم فضيلة المفتى ومعه الفرار بمضى من الاستاذ كمال الدين بك فدهشنا لهذه المناورة الفريمة ولسكنا رأينا الفرصة سانحة لادخال تعديل على نص القرار محفظ لنا حقنا في العمل والمجهود نوعا فأدخانا تعديلين نعدهما جوهر بين بالنسبة لنا دون أن تمس شيئا من الحقوق التي أدعاها الاستاذ لفسه وأفهمنا الرسول باستعدادنا لامضاء القرار إذا أدخل عليسه هذا التعديل


وفى صباح الاثنين ٢٥ فبراير غادرتا القدس الشريف مودعين بكل اكرام يليق بمن ودعونا من حضرات أعضاء هيئة المجلس الاسلامي الاعلى ورصفائنا المهندسين أعضاء الهيئة الفنية وفى هـذه اللحظة اخبرنا بأن الفرار سيمدل كما طلبنا و برسل الينا عصر لامضائه وقدر ذلك فعلا وامضينا الفرار في منتضف شهر مارس الماضي

ومهما كانت قدرتنا عظيمة على وصف الحفاوة والاكرام والمناية بذول الجهد لراحتنا وادخال السرور علينا وتسهيل أعمالنا وغير ذلك من المعونة التى خصنا بها المجلس الاعلى ... نقول مهما كانت قدرتنا عظيمة ... فانا عاجزون تماما عن إيفاء هيئته المحترمة حقها من المدح والثناء اللذين تراها فى غنى عنهما . ولا غرابة فى ذلك فان هذه الهيئة ضمت اهل النبالة والفضل والجود والكرم والمجد الاثيل

بقيت لنا كلمة نوجهها الى حضراتكم خصوصاً والى المصريين عموماً — تلك هى مد بد المعونة والمساعدة الى هذا المشروع الجليل مشروع اصلاح الحرم القدسى الشريف بما عهد فى المصريين من الجود والسخاء والنهافت على عمل الخير والمبادرة ببسط الكفوف لانقاذ هذا الاثر المهيب. وتحقيق طن الفلسطينيين خصوصا والمسلمين عموما فى تجدتهم ورغبتهم فى التقرب الى الله . ويقيننا أن نداءنا هذا لا يضيع صرخة فى واد وان المصريين وحدهم أهل لان تأخذ على عاتقهم كل النفقات التى يقتضها اصلاح هسدا الحرم مهما كان مبلفها . وان ببذل كل منا ما فى وسعه لانهاض هم مواطنيننا على فتح باب التبرع والاكتتاب لهذا العمل الشريف حقق الله الاتمال في وسدد خطاكم إنه نعم المعين م



منظر عام للحرم القدسي




منظر جزء من داخل المسجد الاقصي




منظر خارجي لفبة الصخرة



منظر جزء من داخل قبة الصخرة




منظر خارجي لجزء من قبة الصخره



منظر لجزء أمامي من السجد الاقصى



منظر المحيراب للمسجد الاقصى وبد الاعمدة الحامله للقبة المائلة



منظر يبين النقوش الداخلية لقبة الصخرة